

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

BV JORDENS LEON

Verwarming - Sanitair - Gas
Keuring Mazoutcisternes tot 20.000 liter
C.V. Herstelling en onderhoud
Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort
E-mail: bvbajordensleon@skynet.be
GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235
Ondernemingsnr. 0423-933-649

KLANT

Naam: Engelbas Linda
Straat + nr.: Bruckstraat 4
Postcode + gemeente: 3440 Dormaal
Tel.: _____ GSM: _____
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: Bruckstraat 4A 3440 Dormaal

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld	Inhoud <u>2500</u> L	☐ Ingedeeld	Inhoud _____ L
☐ Cilindrisch	☐ Parallellepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	☐ Groeve
☐ Staal	☐ Polyester	☒ Polyethyleen	☐ Andere: _____

Datum van plaatsing: 1995

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒	☐	☒
Staat toezichtspuit			☐	☒
Dichtheid toezichtspuit			☐	☒
Vervuiling rond tank			☐	☒
Staat deksel			☐	☒
INKUIPING	☐	☒	☐	☒
Algemene staat			☐	☒
Waterdicht			☐	☒
Koolwaterstofdicht			☐	☒
LEIDINGEN			☐	☒
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒		☐	☒
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒		☐	☒
Uitmonding leidingen	☒		☐	☒
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☐	☒
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☐	☒
Stookoliefilter	☒	☐	☐	☒
RESERVOIR			☐	☒
Algemene staat tank		☒	☐	☒
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peimeting	Peillat	☐	☒	☐	☒
	Mechanisch	☐	☒	☐	☒
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☒
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☒
	Andere	☐	☒	☐	☒
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☒	☐	☒
	Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☒
	Onderdruk	☐	☒	☐	☒
	Overdruk	☐	☒	☐	☒
	Peilputten	☐	☒	☐	☒
	Andere	☐	☒	☐	☒
Kathodische bescherming	mV	☐	☒	☐	☒

OPMERKINGEN

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

		Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: _____ cm
						Zuurtegraad: _____ ph
						Conductiviteit: _____ mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: _____ db
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Onder het vloeistofniveau: _____ db
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: _____ mbar/h
	Andere	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: _____ mbar/h
Potentiaalmeting		☐	☒	☐	☐	Conductiviteit: _____ mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen

Opmerkingen/Uitgevoerde werkzaamheden

Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven.
☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden. ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en naam: Leon JORDENS
Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: 28.03.2024

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR:

onbepaald (2999)

Voor kennisname,

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)