Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:
21.929

Date du contrôle:	**Agent-visiteur:**	**Date d'émission:**
15/03/2023	Michael Di Martino	V1 15/03/2023 18:11:32
Lieu du contrôle:	**Type de contrôle:**	**Prochaine visite avant le:**
Avenue Odon Warland 12 Bruxelles 1090	Visite périodique (Livre 1 6.5)	15/03/2048

Données générales

Adresse de l'installation	Avenue Odon Warland 12 Bruxelles 1090
Désignation de l'unité	3eme étage Gauche
Type de locaux	Appartement
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant	Cartarosa Giuseppe
Adresse du propriétaire	Avenue Odon Warland 12 Bruxelles 1090
Installateur	

Données du raccordement

GRD	Sibelga
Numéro de compteur	20067602
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	Direct coffret 3X10
Tension de service	3 x 230 V
Protection générale	25 A 3P

Contrôles

Schémas/plans	**Liaisons équipotentielles**	**Fondations**	**Installation électrique**
OK	OK	après 81	après 81

Description de l'installation	Voir Schema
Nombre de tableaux	2
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Test BP du DDR	OK
ΔIn	OK
Contrôle de l'état	OK
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK
Prise de terre	Boucle
Résistance de terre (Ω)	3
Isolement (MΩ)	329

Conclusions

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.
Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur

